EXOCAD 设计参数范围表

相匹配的扫描仪 smart850.　DT-2000

功能范 围 模型参数 条件	牙冠超短无固位力	牙冠固位力稍差	牙冠固位力正常	牙冠有轻微倒凹	牙冠倒凹很大
间隙厚度（所有功能参数的总称）	氧化锆 0.02	氧化锆 0.03-0.035	氧化锆 0.04-0.048	氧化锆 0.05-0.06	氧化锆 0.065
	纯钛 0.025	纯钛 0.035-0.04	纯钛 0.045-0.055	纯钛 0.065	纯钛 0.070
开始（颈缘上边浅绿色区域）	2.5	2	1	0.8	0.5-0
结束	0	0	0	0	0
额外间隙咬合（牙冠切端黄色区域）	0	0	切端尖锐或后牙颌面凹凸不平 0.02-0.025	切端尖锐或后牙颌面凹凸不平 0.03-0.035	切端尖锐或后牙颌面凹凸不平 0.04
X/Y（牙冠切端到浅绿色之间区域）	0	0.02	0.02	0.025-0.035	0.04-0.05

3shape 设计间隙剂参考范围表
适用于 3shape 扫描仪

	氧化锆	纯钛（基牙短，圆钝）	纯钛(标准)	纯钛（基牙长，尖）	
黏着剂间隙	0.010	0.025	0.045	0.065	
额外黏着剂间隙	0.040	0.075	0.095	0.115	
到边缘线的距离	1.5	1	1	1	